


Б И Л Т Е Н бр.70
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
22.06.2023. године



Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	2,35	
Укупно:	2,35	
СВЕУКУПНО:	2,35	

Р.О.	редовна одбрана
В.О.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 21.06.2023.	ВОДОСТАЈ 22.06.2023.
Дунав	Нови Сад	450	700	236 (-12)	225 (-11)
Брзава	Марковићево	200	300	224 (-80)	150 (-74)
Тамиш	Јаша Томић	340	600	354 (-20)	290 (-64)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

1.Водна јединица „Јужни Банат – Вршац“, дана 22.06.2023. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 150 цм на меродавном водомеру „Марковићево“ УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на реци Брзави:

- Д.20.5.4. Десни насип уз Брзаву од држ. границе до ушћа у канал ДТД, 16,30 km
- Д.21.1.1. Леви насип уз Брзаву од држ. границе до ушћа у канал ДТД, 20,07 km

2.Водна јединица „Средњи Банат - Зрењанин“, дана 22.06.2023. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 290 цм на меродавном водомеру „Јаша Томић“ УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на реци Тамиш:

- Д. 20.4.3. Десни насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, 16,30 km
- Д. 20.5.1. Леви насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, 14,23 km

ВЈ „Шајкашка – Нови Сад“	
Д.10.4.1. Лева обала Дунава на кеју у Новом Саду од ушћа канала Нови Сад – Савино Село до Булевара цара Лазара, од km 38+400 до km 40+750, у дужини од 2,35 km.	2,35 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Дунаву, Тамишу и Брзави су у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Шајкашка – Нови Сад“	Д.10.4.1.	Због оштећења косине кеја на левој обали Дунава у Новом Саду, на локацији изливног колектора канализационе црпне станице НГЦ1 узводно од Жежељевог моста, спроводи се редовна одбрана од поплава на делу одбрамбене линије од ушћа канала Нови Сад-Савино Село до Булевара цара Лазара, на дужини од 2,35 km. Оштећења су настала због проблема у функционисању изливног дела колектора канализације. Радови на санацији насталих оштећења ће се изводити када се за то стекну услови. Врши се појачано осматрање овог локалитета.

„Јужни Банат – Вршац“	Д.20.5.4.	Укинута је редовна одбрана од поплава.
	Д.21.1.1.	Укинута је редовна одбрана од поплава.
„Средњи Банат – Зрењанин“	Д.20.4.3.	Укинута је редовна одбрана од поплава.
	Д.20.5.1.	Укинута је редовна одбрана од поплава. Евидентирано процурење на устави „Невољин“ км 107+796 је престало.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководиоца одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВД „Шајкашка“ доо, Нови Сад
6. ВД „Тамиш Дунав“ доо Панчево
7. ВД „Средњи Банат“ доо Зрењанин
8. РХМЗ Србије
9. ЈВП „Србијаводе“ Београд
10. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
11. Републички центар за обавештавање, БГД
12. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.