


Б И Л Т Е Н бр.30

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

08.04.2023. године



Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Тамиш	61.64	
Укупно:	61.64	
СВЕУКУПНО:	61.64	

Р.О.	редовна одбрана
В.О.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 07.04.2023.	ВОДОСТАЈ 08.04.2023.
Марковачки поток	водомер на телу бране „Велико Средиште“	200	250	255 (-102)	85 (-170)
Тамиш	Јаша Томић	340	600	478 (-2)	456 (-22)
	Сечањ	400	650	468 (-2)	460 (-8)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

1. Водна јединица „Јужни Банат - Вршац“, дана 08.04.2023. године у 7⁰⁰ часова при водостају +85 цм на меродавном водомеру, на телу бране „Велико Средиште“ УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на Брани Велико Средиште:

- Д.21.4.2. Брана са ретензијом „Велико Средиште“ на Марковачком потоку (км 3+800).

ВЈ „Средњи Банат - Зрењанин“, Сектор С.20	
Д.20.4.3. Десни насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, 16.30 km	16.30 km (редовна одбрана)
Д. 20.4.5. Десни насип уз Тамиш од Сечња до ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), 13.37km (96+870 – 83+500)	13.37 km (редовна одбрана)
Д. 20.5.1. Леви насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, 14.23 km	14.23 km (редовна одбрана)
Д. 20.5.3. Леви насип уз Тамиш од Сечња до уставе „Томашевац“, 17.74 km (106+140-90+200; 89+800-88+000)	17.74 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

- Водостаји на Тамишу су у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТ И	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Јужни Банат - Вршац“,	Д.21.4.2.	Укинута је редовна одбрана од поплава на брани „Велико Средиште“. Нема пријављених негативних појава на објектима бране.
„Средњи Банат – Зрењанин“	Д.20.4.3.	На Тамишу од државне границе до Томашевца на снази су мере редовне одбране од поплава.
	Д.20.4.5.	Све уставе су затворене.
	Д.20.5.1.	Евидентиране појаве на одбрамбеној линији: - Лева обала: До сада евидентирана мања процурења кроз тело устава на км 107+796 и на км 110+822 су без промена у односу на предходни дан. На локалитету устава на км 102+088 нема процурења, појачано се осматра.
	Д.20.5.3.	- Десна обала: Евидентирано мање процурење кроз тело уставе Оређ на км 98+684 је без промена. Регистровано је проквашење ножице насипа од км 90+530 до км 90+580 је без промена.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководиоца одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. „Тамиш Дунав“ доо Панчево
6. „Средњи Банат“ доо Зрењанин
7. РХМЗ Србије
8. ЈВП „Србијаводе“ Београд
9. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
10. Републички центар за обавештавање, БГД
11. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.